

REFORMA E REFORÇO NAS MESAS E BANCOS

COLOCAÇÃO DE CALHA NO TELHADO

COLOCAÇÃO DE FAIXA ANTIDERRAPANTE



ANTES



DEPOIS



REFORMA DOS AMBIENTES DE REFEITÓRIO E PATIO



ANTES



DEPOIS




ANTES



DEPOIS




ANTES



DEPOIS



Antes



Depois



Antes



Depois



Antes



Depois



ANTES



DEPOIS




ANTES



DEPOIS



ANTES



DEPOIS



ANTES



DEPOIS



ANTES



DEPOIS



ANTES



DEPOIS